




**Kezelési útmutató
Bedienungsanleitung
Instructions for Use**

2008 - 10

**Návod na obsluhu
Návod na obsluhu
Instructiuni de utilizare**



(H) Résszellőző állásban biztosítható a szellőztetés úgy, hogy a helyiséget hosszú időre elhagyhatjuk.

(D) In der Teilspalt-Stellung wird der Wohnraum belüftet, ohne das Regenwasser von außen eindringen kann.

(GB) A small venting aperture makes ventilation possible even if you leave the room for a longer period.

(CZ) V poloze vétrací šterbiny je zabezpečeno vétrání tak, že místnost může být opuštěna i delší dobu.

(SK) Pri mikrovetrani je možné zabezpečiť vetranie aj pri dlhodobej neprítomnosti.

(RO) Se poate realiza aerisirea în sigurantă a încâperii (fără a permite scurgerea în interior a apei de ploaie) prin deschiderea parțială a ferestrei și putându-se părăsi în același timp încâperea pentru un timp mai îndelungat.

(H) Szellőző állásban biztosítható a helyiség gyors, huzatszerű szellőztetése.

(D) Durch waagrechte Stellung des Flügels wird der Wohnraum optimal be- und entlüftet.

(GB) In venting stand a fast and draught-like ventilation is possible.

(CZ) V poloze vétrání je zabezpečeno rychlé pruvanové vétrání místnosti.

(SK) Vetracia poloha zabezpečuje rýchle vyvetranie miestnosti prostredníctvom prievanu.

(RO) Prin deschiderea completă a ferestrei se poate asigura aerisirea rapidă a încâperii.

(H) Tisztító állásban az ablak belső térből biztonságosan tisztítható.

(D) Zum reinigen der äußeren Glasscheibe, Fensterflügel ganz herumschwingen.

(GB) In cleaning stand, the window can be cleaned safely from inside the room.

(CZ) V poloze čistění lze okno bezpečně čistit zvnitř místnosti.

(SK) Poloha čistenie zabezpečuje bezpečné umývanie okna zvnútorného priestoru.

(RO) Prin deschiderea în poziție de curătare se poate asigura curătarea ușoară și în sigurantă a ferestrei din interior.

Karbantartási utasítás Pflegehinweise

Maintenance Instructions Pokyny na údržbu

Návod na údržbu Instructiuni de întreținere

- (H)** A fa tetőtéri ablakok gombavédő alapozással készre felületkezeltek, szükség esetén (pl. foltosodás, penészedés), de legalább két évente a fa felület karbantartását el kell végezni az alábbiak szerint:
- Emelje ki az ablakszárnnyat, és vegye ki a tömítőgumikat.
 - Csiszolja meg a felületet finom dörzspapírral, majd kenje be két rétegen vízbázisú lakkal.
 - A tömítőgumikat tiszta vízzel tisztítsa és szilikon sprayvel vagy vazelinnel vékonyan kenje be.
- (D)** Schindler Dachfenster aus Holz sind werkseitig Oberflächen endbehandelt. Alle 2 Jahren sollten Sie Ihr Schindler Dachfenster nachbehandeln.
- Heben Sie den Flügel aus und entfernen Sie die Schlauchdichtung.
 - Schleifen sie die Holzoberfläche vorsichtig mit einem feinen Schleifpapier an und streichen Sie diese zweimal mit einem farblosen Lack auf Wasserbasis.
 - Dichtungsgummis/Schlauchdichtungen mit klarem Wasser reinigen und anschließend mit Silikonspray oder Vaseline leicht einreiben.
- (GB)** Dormer windos made of wood get a consummative double-layer surface coating. Surface shall be maintained when necessary (e.g. stain, mould) but at least in every second year as follows:
- Dismantle the sash of the window and take out the weather-strip.
 - Sandpaper the surface until it gets smooth then apply a double coat of water-based lacquer on it.
 - Weather-strips should be cleaned with clean water, then a thin layer of silicone or vaseline applied.
- (CZ)** Strešní drevána okna dostanou ve fabrice povrchovou úpravu, v případu potřeby (napr. pri tvorení skvrn, plesnivéni), ale nejméně každé dva roky je nutno udělat údržbu drevěného povrchu, dle následujícího:
- Sundejte okenní krídlo, a sundejte pryžové těsnění.
 - Jemným šmirgl papírem obrouste povrh, následně ve dvou vrstvách natrete lakem vodní báze.
 - Pryžové těsnění očistěte čistou vodou a tenkou vrstvou natrete silikonovým sprejem nebo vazelínou.
- (SK)** Drevené strešné okná sú pri výrobe ošetrované konečnou úpravou. V prípade potreby (napr. Pri objavení fl'akov, pliesní), ale aspon v dvojročných intervaloch, je nutné previesť údržbu podľa nižšie uvedených bodov:
- Zveste krídlo okna a vyberte tesniace gumičky.
 - Prebrúste povrh jemným brúsnym papierom, následne naneste dve vrstvy laku, používajte lak na vodnej báze.
 - Tesniace gumičky umyte v čistej vode a po vysušení ošetrte silikónovým sprejom, prípadne natrite tenkou vrstvou vazelíny.
- (RO)** Ferestrele din lemn sunt tratate definitiv din fabricatie cu două straturi de lac, dar în caz de aparitie a petelor sau mucegaiului, sau cel putin la interval de doi ani lemnul trebuie intretinut astfel:
- Scoateti cerceveaua din balamale și îndepărtați ghederele de silicon.
 - Șlefuiti suprafata din lemn cu hârtie abrazivă fină, apoi aplicati două straturi de lac pe bază de apă.
 - Curătati ghederele din silicon cu apă curată și ungeti-le cu un stratsubtire de vaselină sau cu silicon sub formă de spray.
- (H)** A műanyag felületeket oldószermentes tisztítószerekkel tisztítsa. A tömítőgumikat tiszta vízzel tisztítsa és szilikon sprayvel vagy vazelinnel vékonyan kenje be.
- (D)** Für die PVC Oberfläche verwenden Sie bitte nur lösungsmittelfreie Reinigungsmittel. Dichtungsgummis/Schlauchdichtungen mit klarem Wasser reinigen und anschließend mit Silikonspray oder Vaseline leicht einreiben.
- (GB)** For the clenaing of the PVC surface use diluent free detergents. Weather-strips should be cleaned with clean water, then a thin layer of silicone or vaseline applied.
- (CZ)** Povrh z uméľu hmoty čistéte bezrozpoštedlovým čisticím prostredkom. Pryžové těsnění očistěte čistou vodou a tenkou vrstvou natrete silikonovým sprejem nebo vazelínou.
- (SK)** Plastové povrhy čistite jemným saponátom. Nepoužívajte rozút'adlá. Tesniace gumičky umyte v čistej vode a po vysušení ošetrte silikónovým sprejom, prípadne natrite tenkou vrstvou vazelíny.
- (RO)** Suprafetele din pvc trebuie curătate cu solutii pentru curătate ce nu contin diluanti. Curătati ghederele din silicon cu apă curată și ungeti-le cu un stratsubtire de vaselină sau cu silicon sub formă de spray.
- A páraelecsapódás csökkentése** **How to reduce condensation** **Znižovanie rosenia okien**
Reduzierung der Kondensatbildung **Znížení kondenzace vodní páry** **Prevenirea aparitiei condensului**
- (H)** A lakás levegőjének magas páratartalma az ablak belső felületén páraelecsapódást okozhat, amelyet rendszeresen le kell törölni. A páraelecsapódást csökkenteni lehet:
- Rendszeres szellőztetéssel;
 - Az ablak belső burkolatainak a beépítési útmutató szerinti kialakításával;
 - A fűtőtest ablak alatti elhelyezésével.
- (D)** Ist der Feuchtigkeitsgehalt in einer Wohnung zu hoch, kann es unter Umständen zu Kondensatbildung auf der Glasfläche Ihres Schindler Dachfenster führen. Bitte beachten Sie deshalb nachfolgenden Hinweise:
- Regelmäßiges Stoßlüften;
 - Innenverkleidung gemäß der Vorgabe des Herstellers ausrichten;
 - Heizkörper unter das Dachfenster setzen.
- (GB)** In case of high moisture content of the inside air mass, the moisture tends to condense on the inner surface of the glass, which should be mopped regularly. You can reduce the condensation tendency as follows:
- Air your room regularly;
 - Inner cladding shall be set as in the instructions;
 - Put your heating appliance under the window.
- (CZ)** Vysoký obsah par ve vzduchu místnosti může zpusobit na vnitřní straně okna kondenzaci vodní páry, kterou je nutnou pravidelně setřít. Kondenzaci vodní páry je možno snížit:
- Pravidelný větrání;
 - Vytvorením vnitřních krytu okna dle návodu o zabudování oken;
 - Umístnění topinu télesa pod oknem.
- (SK)** Nadmerná vlhkosť v byte môže sposobiť orosenie okien, ktoré je nutné pravidelne utierať. Zarosenie okien je možné znížiť:
- Pravidelný vetraním;
 - Správnym vyhotovením vnútorného obloženia okien podľa návodu;
 - Správnym umiestnením vyhrievacieho telesa pod okno.
- (RO)** Umiditatea ridicată a aerului din încâperi conduce la formarea condunsului pe suprafata interioară a ferestrei. Condensul format se va șterge regulat cu cărpă uscată. Formarea sului se poate preveni prin:
- Aerisirea regulată a încâperii;
 - Realizarea placărilor interioare corecte și a spaletilor conform instructiunilor de montaj;
 - Montarea corupilor de încâlzire sub ferestre.